

Obec		Černýšovice	
ORP	Tábor	Počet obyvatel	79
ICZUJ	563722	Počet ohrožených obyvatel	15
Vodní toky	Lužnice Všechlapský potok		
Popis současného stavu			
	V záplavovém území Lužnice (osada Hutě) je celkem 16 trvale obydlených objektů, z nichž 10 je zatápěno do výšky více než 1 m. V roce 2007 bylo provedeno zkapacitnění koryta Lužnice u silničního mostu. V obci Černýšovice nejsou na Všechlapském potoce zaznamenány problémy.		
Popis navrhovaných opatření		Odhad nákladů	tis. Kč
	Ochrana nemovitostí na pravém břehu Lužnice ohrázením je prakticky vyloučena, neboť výška hráze by v nejvyšším místě byla více než 2,5 m. Vzdálenost objektů od břehu řeky je přitom v nejužším místě pouze 25 m, od hranice aktivní zóny asi 20 m (šířka hrázky v patě by byla asi 14 - 16 m). Vliv provedeného zkapacitnění koryta na odtokové poměry není znám. V této lokalitě je tedy možné navrhnout pouze použití prostředků individuální ochrany podle povodňových plánů nemovitostí, které by měl mít každý vlastník zpracován.		
Mapa	Fotomapa - lokalita Hutě		
			